

RAPORT ISTORIC SERVICE AUTO COMPLET | 100% DETALIAT | DIRECT DIN REPREZENTANTA



ISTORIC DE SERVICE

23/04/2019 8 Ani (160000 km)

VEHICUL

Ford Mondeo (2011)

SERIE SASIU: WFOC [redacted] 25

DATA REVIZIE

23 aprilie 2019

KILOMETRAJ

65 513 KM

LOCATIE

Autoha [redacted] er GmbH,

Alt [redacted] EU



REVIZIE PROGRAMATA FINALIZATA

8 Ani (160000 km)

VERIFICARE CAROSERIE SI VOPSEA FINALIZATA

A trecut

ALTE ARTICOLE CONEXE

- Deschideți Intervenții service finalizate
- Înlocuire filtru de polen/împotriva mirosurilor neplăcute
- Înlocuire ulei și filtru de ulei
- Înlocuire lichid de frână



28/03/2018 7 Ani (140000 km)

VEHICUL

Ford Mondeo (2011)

SERIE SASIU: WFOC [redacted] 25

DATA REVIZIE

28 martie 2018

KILOMETRAJ

58 924 KM

LOCATIE

Autohaus [redacted] r GmbH,

Alte [redacted] 6 ,DEU



APROBAT

REVIZIE PROGRAMATA FINALIZATA

7 Ani (140000 km)

VERIFICARE CAROSERIE SI VOPSEA FINALIZATA

A trecut

ALTE ARTICOLE CONEXE

- Nu este necesară nicio intervenție service
- Înlocuire filtru de polen/împotriva mirosurilor neplăcute
- Înlocuire ulei și filtru de ulei
- Testul MOT (Ministerul Transporturilor) a fost trecut

istoric
service.ro

istoric-service.ro





03/05/2017 6 Ani (120000 km)

VEHICUL

Ford Mondeo (2011)

SERIE SASIU: WFOG [redacted] 25

DATA REVIZIE

3 mai 2017

KILOMETRAJ

54 441 KM

LOCATIE

Autohaus [redacted] GmbH,

Alte [redacted] 6 ,DEU



APROBAT

REVIZIE PROGRAMATA FINALIZATA

6 Ani (120000 km)

VERIFICARE CAROSERIE SI VOPSEA FINALIZATA

A trecut

ALTE ARTICOLE CONEXE

- Nu este necesară nicio intervenție service
- Înlocuire filtru de polen/împotriva mirosurilor neplăcute
- Înlocuire bujii
- Înlocuire ulei și filtru de ulei
- Înlocuire lichid de frână
- Înlocuire filtru de aer motor



07/01/2016 5 Ani (100000 km)

VEHICUL

Ford Mondeo (2011)

SERIE SASIU: WFO [redacted] 25

DATA REVIZIE

7 ianuarie 2016

KILOMETRAJ

46 526 KM

LOCATIE

Autohaus [redacted] GmbH,

Alte [redacted] 6 ,DEU



APROBAT

REVIZIE PROGRAMATA FINALIZATA

5 Ani (100000 km)

VERIFICARE CAROSERIE SI VOPSEA FINALIZATA

Nu se aplică

ALTE ARTICOLE CONEXE

- Nu este necesară nicio intervenție service
- Înlocuire filtru de polen/împotriva mirosurilor neplăcute
- Înlocuire ulei și filtru de ulei

istoric
service.ro

istoric-service.ro





11/12/2013 3 Ani (60000 km)

VEHICUL

Ford Mondeo (2011)

SERIE SASIU: WFO [redacted] 25

DATA REVIZIE

11 decembrie 2013

KILOMETRAJ

31 447 KM

LOCATIE

Autohaus [redacted] GmbH,

Alte [redacted] 6 ,DEU



APROBAT

REVIZIE PROGRAMATA FINALIZATA

3 Ani (60000 km)

VERIFICARE CAROSERIE SI VOPSEA FINALIZATA

A trecut

ALTE ARTICOLE CONEXE

- Înlocuire filtru de polen/împotriva mirosurilor neplăcute
- Înlocuire bujii
- Înlocuire ulei și filtru de ulei
- Înlocuire filtru de aer motor

istoric
service.ro

istoric-service.ro



Număr VIN:	WFOG [redacted] 25
Numărul de Înmatriculare:	BT- [redacted]
Data primei înmatriculări:	29.12.2010
Țara Înmatriculării:	DE
Data Fabricației:	21.12.2010
Linie Vehicul:	Mondeo 2007-2014
Tip Caroserie:	Familiala cu 4 portiere
Versiune:	Seria 60
Motor:	1.6L EcoBoost SCTi 160/182KM-Sigma
Transmisie:	Transmisie manuala cu 6 viteze-MMT6
Tracțiune:	LHD FWD
Emisie de noxe:	Norme de poluare stadiul V
Instalația de Climatizare:	Sist.aer cond.2-zone+ctrl al temp.
Teritoriul:	(+)"D"
Vopsea:	Lunar Sky
Tapițerie Interioară:	Alcantara / Ebony

Operații de Service Deosebite

Nu au fost găsite mesaje de acțiune de serviciu

CONFIGURATIE VEhicUL

- Fara aparatori de noroi spate
- Fără dispozitiv depozitare cargo
- Fara pachet de ornamente interior
- Fara aparatori de noroi fata
- Cu sistem Hill Launch Assist
- Cu hayon standard
- (-) Version Packages
- Construit în uzina din Genk
- Fără grup închidere securitate
- Fara pachet pt. echipament special
- Fara accesorii de flota
- Fara ornament/eticheta SVO
- Nivel marketing 1
- Fara pachet pt.vehicul dotat cu RSO
- (-) SVP
- Less Safety Packs
- Functii îmbunat.de interact.a veh.
- Kit - reparare anvelopa
- Cu sistem de închidere globala
- Cu geamuri spate actionate electric
- Geam cu tentă verzuie
- Geam parbriz verde standard
- Cu parbriz încălzit
- Cu scrumiera integrata în consola
- Cu sist.de racire comp.pt.manusi
- Cu panou de instrum.într-o culoare

- Presuri fata
- Presuri spate
- Fara parasolare
- Cu panou ornament u⁹i de nivel 5
- Fara disp.de suport încarcatura
- Fara plasa comp.pentru bagaje
- Fara plasa de ancorare a încarcat.
- Fără partișia interioară
- Cu grila fata vopsita
- Portbagaj acoperis - cromat
- Cu ornam.cadru portiera din titan
- Fara spoiler
- Oglinda retroviz.actionata electric
- Ogl.ext.dbl.-elec./înclz/mem./pliab
- Cu tetiera fata în 4 pozitii
- Fara huse speciale pt. scaun
- Less Special Front Seat Covers
- Less Special Rear Seat Covers
- Suport brat central spate cu depoz.
- Cu suport lombar act.manual dreapta
- Cu scaun încalz.sofer-temp.variab.
- Cu scaun încalz.pasag.-temp.variab.
- Fara scaun spate încalzit
- Fara scaun copil încorporat
- Scaun sofer regl.electr.cu memorie
- Cu disp.regl.electr.sc.pasag.8 poz.
- Fara consola sup.brat scaun spate
- Fara disp.de cuplare remorca
- Mâner ext.portiera în cul.caroser.
- Cu maneta piele pt.schimb.de vit.
- Cu sist.de blocare pt.sigur.copii
- Broasca portiera actionata electric
- Sistem de acces fara cheie
- Cu sist.deschid.cu telecomanda
- Cu stergator automat pt.parbriz
- Cu jet încalz.pt.parbriz
- Cu sistem de spalare faruri
- Fara turela acoperis
- Disp. fixare airbag cortină stânga
- Disp. fixare airbag cortină dreapta
- Airbag pentru genunchi-sofer
- Cu airbag lateral-parte sofer
- Cu airbag lateral-parte pasager
- Fara sist.dezactiv.airbag pasager
- Fara roata de rezerva
- Fara senzori de presiune anvelope
- Cu amortizoare spate standard
- Janta 6,5X16"-tip L
- Fara roata de rezerva
- Cu bandă rulare standard-fașă
- With Standard Tyre Tread - Rear

- Fără capace de roși
- Prezoane fara sist.de blocare
- Cu volet radiator Kysor
- Cu suspensie standard
- Suspensie fata - categoria J
- Suspensie spate - categoria P
- Cu disp.de asist.pt.frâna de mâna
- Fara scut de protectie
- Scaun fata sport
- Cu conducta spate/stâlp B
- Cu senzor de purif.a aerului
- Fara pachet pt.combustibil gazos
- Tampon pedala cu design standard
- Volan îmbracat în mat.catifelat
- Cu control al vitezei
- Fara aeroterma auxiliara
- Instrumente conventionale - nivel 3
- Fara sistem de info pt.unghiul mort
- Fara sistem de alarma antifurt
- Cu asist.la parcare în marsarier
- Cu asist.la parcare cu fata
- Baterie 52 AH
- Fara CD-player auxiliar
- Doar interf.de conect.tel.BT/VC+USB
- Pachet echip.audio ICE 2007
- 11 difuzoare cu subwoofer
- Fara sistem de divertism.familial
- Modul de activ.prin voce-germana
- Fara camera video
- Far cu intensitate luminoasa mare
- DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos
- Cu lampi de ceata fata
- Cu lumini pentru podea fata
- Cu sist.de ilum.submarin-interior
- Cu lampi pt.citit pentru rândul 2
- Cu sist.de reglare auto.a farurilor
- Cu sist.de aprind./sting.auto far



RAPORT ISTORIC SERVICE AUTO COMPLET | 100% DETALIAT | DIRECT DIN REPREZENTANTA

